

**Délégation Départementale
du Rhône et de la Métropole de Lyon -
Service Environnement et Santé**

Baignade : **MIRIBEL-PLAGE DE L'ATOL**

Commune : **VAULX-EN-VELIN**

prélevé le : 23/06/2025

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

Résultats des mesures de terrain

pH
Transparence Secchi

Résultats

valeur	unité
9,1	unité pH
1,50	m

Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli
Entérocoques intestinaux
Chlorophylle A

Résultats

valeur	unité
15	n/(100mL)
94	n/(100mL)
2	µg/L

Valeurs réglementaires

Guide	Impérative
100	1 800
100	660
10	

Conclusion sanitaire de l'ARS

EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT


WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

**Classement du site (2021 à 2024) :
synthèse sur 4 ans d'analyses**

**Résultats également consultables sur :
<http://baignades.sante.gouv.fr>**

Pas de
classement en
raison de
changements ou
classement pas
encore possible

**P/le Délégué départemental du Rhône et
de la Métropole de Lyon
L'ingénieur d'Etudes Sanitaires**

Franck COFFINONT



BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE