

Délégation Départementale du Rhône et de la  
Métropole de Lyon  
Pôle Santé Environnement

Baignade : **MIRIBEL-PLAGE DU FONTANIL**

Commune : VAULX-EN-VELIN

prélevé le : 21/05/2026

Motif du prélèvement : Contrôle sanitaire prévu par le code de la santé publique

### Résultats des mesures de terrain

pH  
Transparence Secchi

### Résultats

| valeur | unité    |
|--------|----------|
| 8,8    | unité pH |
| 1,50   | m        |

### Résultats de l'analyse laboratoire

Escherichia coli  
Entérocoques intestinaux  
Chlorophylle A

### Résultats

| valeur | unité     |
|--------|-----------|
| 15     | n/(100mL) |
| <15    | n/(100mL) |
| 3      | µg/L      |

### Valeurs réglementaires

| Guide | Impérative   |
|-------|--------------|
| 100   | <b>1 800</b> |
| 100   | <b>660</b>   |
| 10    |              |

### Conclusion sanitaire de l'ARS

**EAU DE BONNE QUALITE POUR LA BAINADE**

HIGH-QUALITY WATER

WATER VAN GOEDE KWALITEIT

WASSER VON GUTER QUALITÄT

AGUA DE BUENA CALIDAD

Classement du site (2022 à 2025) :  
synthèse sur 4 ans d'analyses

Résultats également consultables sur :  
<http://baignades.sante.gouv.fr>



P/le Délégué départemental du Rhône et  
de la Métropole de Lyon  
L'ingénieur d'Etudes Sanitaires  
  
**Franck GOFFINONT**

**BULLETIN A AFFICHER SUR LE LIEU DE BAINADE**